

Guatemala, 30 de septiembre de 2013

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Su Despacho

En cumplimiento de la Cláusula Octava: "**EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS INFORMES Y FINIQUITOS**", del contrato No. **DGH-08-2013** celebrado entre la **Dirección General de Hidrocarburos** y mi persona, me permito presentarle el **INFORME PARCIAL** de labores correspondiente a las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del **01 al 30 de septiembre de 2013**.

- ❖ Apoye en la Inspección de toma de muestras de Bunker C, directamente del tanque subterráneo de almacenamiento que alimenta las Calderas del Hospital Roosevelt con el objeto de verificar que la calidad del mismo este en especificaciones según la legislación vigente en la materia, adicionalmente se verifico medidas existentes sobre seguridad ambiental e industrial del área de almacenamiento localizado en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.
- ❖ Apoye en la elaboración del Programa semanal y mensual de inspecciones a Estaciones de Servicio, para la verificación de las especificaciones de calidad y cantidad despachada en los equipos con surtidores de despacho.
- ❖ Apoye en la revisión e interpretación de resultados obtenidos en las verificaciones realizadas en las Estaciones de Servicio, a través de los Reportes de Inspección y de los Reportes de Análisis de Referencia realizados por el equipo del Laboratorio Móvil.
- ❖ Apoye en el control mensual de las empresas calibradoras de equipos de despacho de Estaciones de Servicio, que reportan sus calibraciones volumétricas a la Dirección General de Hidrocarburos.
- ❖ Apoye en la elaboración de solicitudes de análisis de muestras de combustibles para que los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y Minas verifiquen mediante análisis de calidad si cumplen con las especificaciones estipuladas en el Acuerdo Ministerial Número 399-2012.
- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del informe relacionado con la inspección de Estaciones de Servicio con operaciones en los municipios de Asunción Mita y Jutiapa del departamento de Jutiapa en la que se verifico la calidad del combustible, la cantidad exacta de despacho y sus medidas de seguridad Ambiental e Industrial.
- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del informe relacionado con el peritaje de toma de muestras de combustibles almacenados en la Antigua Aduana de SAT de La Mesilla, municipio La Democracia, departamento Huehuetenango solicitado por el Juzgado de Tera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Huehuetenango con referencia de Proceso Penal 203-2013, OFI-SAT-GRO-DAD-18-2013, Informando sobre los resultados de análisis a las muestras del peritaje realizado
- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del informe relacionado con la inspección de Estaciones de Servicio con operaciones en los municipios de Chicacao y Samayac del


departamento de Suchitepéquez en la que se verifico la calidad del combustible, la cantidad exacta de despacho y sus medidas de seguridad Ambiental e Industrial.

- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del informe relacionado con la inspección de Estaciones de Servicio con operaciones en los municipios de Tecpán y Chimaltenango del departamento de Chimaltenango en la que se verifico la calidad del combustible, la cantidad exacta de despacho y sus medidas de seguridad Ambiental e Industrial.
- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del informe relacionado con la inspección de Estaciones de Servicio con operaciones en el municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla, municipio de Patulul, departamento de Suchitepéquez en la que se verifico la calidad del combustible, la cantidad exacta de despacho y sus medidas de seguridad Ambiental e Industrial.
- ❖ Apoye en la redacción, rectificación y estructuración del informe relacionado con el peritaje de toma de muestras de combustibles que corresponde al Oficio DADU-GRO-011-2013 de SAT.
- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del informe relacionado con la inspección de Estaciones de Servicio con operaciones en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de El Progreso en la que se verifico la calidad del combustible, la cantidad exacta de despacho y sus medidas de seguridad Ambiental e Industrial.
- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del informe técnico relacionado con la Verificación Volumétrica derivado de una denuncia en contra de la Estación de Servicio denominada Shell Majadas, ubicada en la Zona 11 municipio y departamento de Guatemala.
- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del Oficio relacionado con la Unidad de Información Pública (UIP) en la que solicitaban información sobre la sociedad Gasolineras Excelentes, S.A.
- ❖ Apoye en la redacción y estructuración del oficio que envió la SAT, relacionado con Porcentajes de Evaporación y Expansión de la Estación de Servicio El Ámate, Kilómetro 157.700, Cantón Sandoval, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.
- ❖ Apoye en Reuniones Técnicas de la Comisión de Contingencia en caso de Derrames de Hidrocarburos, sus Derivados y Sustancias potencialmente peligrosas en la Mar y Regiones Marino Costeras (CODEMAR) en relación a la ratificación del Gobierno de Guatemala en los Convenios de Respuesta e Indemnización y Marpol.


El material generado por estas actividades se encuentra a disposición en el Departamento de Fiscalización Técnica.

Atentamente,

Vo.Bo.


Ing. José Francisco Pedroza Cábbara
Jefe del Departamento Fiscalización Técnica




Jorge Eduardo Cozano Rubio
Técnico

Vo.Bo.


Ing. Luis Arellano Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos, C. A.

