

Guatemala, 31 de marzo de 2014

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del contrato Número **DGH-03-2014** celebrado entre la **Dirección General de Hidrocarburos** y mi persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el **INFORME MENSUAL** de actividades desarrolladas en el periodo del **01 al 31 de marzo de 2014**.

Se detallan Actividades a continuación:

- ❖ Apoye en la realización de análisis de referencia de calidad de productos petroleros, en **Estaciones de Servicio** localizadas en:
 1. Estación de Servicio **Combustibles de Confianza**, emblema **Don Arturo**, localizada en la 3ª Calle 6-31 Zona 8, Mixco, Guatemala.
 2. Estación de Servicio **Paisajes**, emblema **Puma**, localizada en la 5ª Avenida 3-18 Ciudad San Cristóbal, Zona 8, Mixco, Guatemala.
 3. Estación de Servicio **Diesel y Petróleos No. 1**, emblema **Pacific Oil**, localizada en la manzana D Sector A-9 3ª Calle 10-96 Lote 1 y 10-72 Lote 2, San Cristóbal I Zona 8, Mixco, Guatemala
 4. Estación de Servicio **San Cristóbal II**, emblema **Shell**, localizada en Boulevard San Cristóbal 3ª Calle 10-24 y 10-48 Sector A-9 San Cristóbal I, Zona 8, Mixco, Guatemala.
 5. Estación de Servicio **Gasolinera El Centro**, emblema **Shell**, localizada en la 14ª Avenida 3-21 Zona 1, Guatemala.
 6. Estación de Servicio **Comsa**, emblema **Independiente**, localizado en el Lote S Colonia La Comunidad, Zona 10, Mixco, Guatemala.
 7. Estación de Servicio **Vista Hermosa II**, emblema **Shell**, localizada en Vista Hermosa I 23-99 Zona 15, Guatemala.
 8. Estación de servicio **Niágara**, emblema **Puma**, localizada en Vista Hermosa I Zona 15, Guatemala.
 9. Estaciones de Servicio **Distribuidora de Combustibles Terrestres No. 1**, emblema **Puma**, localizada en Boulevard Jacarandas Lote 3, Zona 16, Guatemala.
- ❖ Apoye en la elaboración del informe relacionado con el programa semanal **Plan Centinela (DGH-DIACO-CENAME)** de inspecciones a **Estaciones de Servicio**, con el objeto de verificar las especificaciones de calidad, cantidad en los equipos con surtidores de despacho y sus medidas de seguridad ambiental e industrial.
- ❖ Apoye en la elaboración de informes de 2 nombramientos para peritajes solicitados por el **Ministerio Público Juzgado de Primera Instancia Penal de Escuintla**, Casos **MP001-2013-175543** y **MP001-2013-176101**.
- ❖ Apoye en la elaboración del informe de **porcentaje de evaporación de combustibles** solicitada por la **Licenciada Diana Dimas de Donis**, adicionalmente solicita un experto para la realización de un estudio de evaporación, lo anterior solicitado por la **Unidad de Información Pública (UIP)**.
- ❖ Apoye en la elaboración del informe de **porcentaje de evaporación de combustibles** solicitado por el señor **Rodolfo Liquez García**, lo anterior solicitado por la **Unidad de Información Pública (UIP)**.

- ❖ Apoye en la elaboración del informe sobre la solicitud del señor **Axel Aroldo Oliva Veliz**, relacionada con el servicio de medición de explosividad en el proceso de llenado de tanques para montacargas, lo anterior solicitado por la **Unidad de Información Pública (UIP)**.
- ❖ Apoye en la Supervisión de la **Auditoría Técnica practicada a la Terminal de Almacenamiento de Productos Petroleros**, propiedad de **Corporación Arcenillas, Sociedad Anónima** y operada por la empresa **Blue Oil, Sociedad Anónima** con áreas de tanques superficiales verticales, diques de confinamiento para derrames, áreas de separadores tipo API, áreas de bombas y manifold, áreas de equipos y sistemas contra incendios, área de rack de carga de camiones cisterna, área administrativa, localizada en el **Parcelamiento Arizona, municipio de San José y departamento de Escuintla**.
- ❖ Apoye en la elaboración del informe sobre la Reunión Técnica el tema **Creación del Consejo Nacional de Administración Marítima Nacional**.
- ❖ Apoye en la inspección técnica de medidas de seguridad Ambiental e Industrial de la Estación de Servicio **Súper Precio Roosevelt**, localizada en la **Calzada Roosevelt 13-41 Zona 3**, municipio de **Mixco**, departamento de **Guatemala**.
- ❖ Apoye con la revisión e interpretación de **resultados obtenidos en los reportes de Inspección y de análisis de referencia realizados por el equipo del Laboratorio Móvil** en las verificaciones realizadas en las Estaciones de Servicio.
- ❖ Apoye en la revisión técnica con observaciones de **planos técnicos** de los Proyectos de las Estaciones de Servicio **Las Marías, El Renacimiento, Pa Mi Rancho** y los Consumos Propios de **Cementos Progreso Salcajá, Antigua Processors**.
- ❖ Apoye en la toma de muestra del producto **Bunker C ó Fuel Oil** con un tiempo de almacenamiento de **10 años**, directamente del **Tanque de Almacenamiento** con capacidad de **3,000 galones** así: una muestra tomada del **fondo** y una muestra tomada de la **superficie del tanque**, el depósito de consumo propio está localizado en la **14 Calle 0-20 Zona 10, Guatemala**.
- ❖ Apoye en la elaboración del informe semanal para la **Matriz institucional** relacionado con las **88 Estaciones de Servicio inspeccionadas**, verificando la **calidad de 52 muestras de combustible y cantidad de despacho de 774 surtidores o mangueras de despacho**.

El material generado por estas actividades se encuentra a disposición en el Departamento de Fiscalización Técnica.

Vo.Bo.

Ing. José Francisco Pedroza Cámara
Jefe del Departamento Fiscalización Técnica

Jorge Eduardo Cozano Rubio
DPI CUI 2527 07494 0101

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
DEPARTAMENTO DE
FISCALIZACIÓN TÉCNICA
* GUATEMALA, C. A. *

Aprobado

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos

DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS
DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL
GUATEMALA, C. A.