

Guatemala, 31 de agosto de 2014

Ingeniero Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Su Despacho

En cumplimiento de la cláusula de los servicios técnicos de Contrato Administrativo No. DGH-34-2014 celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentar el **INFORME PARCIAL** correspondiente al periodo del **01 al 31 de agosto de 2014**.

- a. Apoye en el registro estadístico sobre la fiscalización de calidad de productos petroleros comercializados en las estaciones de servicios en los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala.
- b. Apoye en los procedimientos de verificación de estaciones de servicio y en la aplicación de controles de calidad de combustibles y cantidad en equipos de despacho, en las siguientes estaciones de servicio:

Estaciones de Servicio	Dirección
Estación de Servicio Atanasio Tzul III	27 Av 35-81 Col Santa Elisa
Gasolinera Petapa	Avenida Petapa 49-30
Servicentro 45 Aguilar Batres	Calzada Aguilar Batres 45-35
Gasolineras Universales No 5	Calzada Aguilar Batres 44-81 y 44-91
Estación de Servicio Aguilar Batres 2	Calzada Aguilar Batres 30-93
Estación Rivera	Calzada Aguilar Batres 13-75
Texaco El Trbol	Calzada Aguilar Batres 4-15
Megacon Petapa	Avenida Petapa 25-25
Estarsa	Avenida Petapa 5-40
Gasolinera Petapa Reformita	Avenida Petapa 11-01
Estación de Servicio Petapa	Avenida Petapa 13-38 Local 1
Estación el Cortijo	Avenida Petapa 22-99
Estación de Servicio la U II	11 Avenida Santa Rosa II 29-29
Estación de Servicio Scott 77	12 Avenida 27-65 Reformita
Jerusalem	23 Calle 17-09 La reformita
Estación de Servicio Shell Santa Elisa	Avenida Petapa 32-69
Estación de Servicio Atanasio	Calzada Atanasio Tzul 19-11
Atanasio	Diagonal 3 Calzada Atanasio Tzul 23-20
Disicosa	31 Calle 23-43 Santa Elisa
Gasolinera Sol Santa Elisa	23 Avenida 31-01 Colonia Santa Elisa
Estación de Servicio Atanasio	23 Avenida "A" 42-05 Plaza Comercial Tzul
Estación de Servicio Atanasio Tzul III	27 Av 35-81 Col Santa Elisa
Gasolinera Petapa	Avenida Petapa 49-30
Km. 29.5 Ruta Interamericana	San Lucas Sacatepequez

Km. 31 ruta Interamericana	San Bartolomé Milpas Altas
Km. 29.9 ruta Interamericana	San Lucas Sacatepequez
Km. 32.5 Carretera a Santiago Sac. Lote 28	Santiago Sacatepequez
Km. 30 ruta Interamericana	San Lucas Sacatepequez
Km. 29.5 Ruta Interamericana	San Lucas Sacatepequez
Microparcelamiento Santa Rosa, lote 1-E	Santa Lucía Milpas Altas
Km. 30.5 Ruta de Barcenas a Sta. Lucía Milpas A.	Santa Lucía Milpas Altas
2a Av 1-70	Ciudad Vieja
Km 83 Ruta 14	San Juan Alotenango
Calle Real 4-07	San Miguel Dueñas
Calle Real, Barrio el Gallito	Jocotenango
Km 48 Carretera Interamericana S.A.	Sumpango
Microparcelamiento Santa Rosa, lote 1-E	Santa Lucía Milpas Altas
Km. 32.5 Camino de Santiago a San Lucas	Santiago Sacatepequez
KM 47.7 Ruta Interamericana Planes Sumpango	Sumpango
Salida a Ciudad Vieja Frente al Hotel Soleil	Antigua Guatemala
4a Calle Oriente 47	Antigua Guatemala
4a Calle Oriente No 44	Antigua Guatemala


- c. Apoye y revise los reportes de calibración de equipos de despacho de combustibles de las empresas:

Talleres Soto, Reggas, Servigas, Multiproyectos de los meses Mayo, Junio y Julio del año 2013.

- d. Apoye en el Monitoreo de precios en las siguientes Estaciones de Servicios.


Pacific Oil Trebol, Shell Marbal, Shell el Caminero, Combustibles Castillo, Shell Lara, Coimpensa, Pacific Oil Tikal Futura, Shell Tinco, Shell Exco, Texaco el Tesoro.

Atentamente,



Juan Silvestre Dávila Tabarini
DPI 2083 93757 0207
Técnico
Departamento de Fiscalización Técnica

Vo.Bo.



Ing. José Francisco Pedroza Cámara
Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Es Conforme,



Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos