

Guatemala, 30 de Septiembre de 2014

Ingeniero Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Su Despacho

En cumplimiento de la cláusula de los servicios técnicos de Contrato Administrativo No. DGH-34-2014 celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentar el **INFORME PARCIAL** correspondiente al periodo del **01 al 30 de septiembre de 2014**.

- a. Apoye en el registro estadístico sobre la fiscalización de calidad de productos petroleros comercializados en las estaciones de servicios en las diferentes Zonas del departamento de Guatemala.
- b. Apoye en los procedimientos de verificación de estaciones de servicio y en la aplicación de controles de calidad de combustibles y cantidad en equipos de despacho, en las siguientes estaciones de servicio:

Estaciones de Servicio	Dirección
Gasolinera Estrella	18 Calle 18-28
Servicentro Esso Ranchón II	Km 17 Carretera al Pacifico Villa Nueva
Estación de Servicio La Villa	13 Avenida 20-01
Estación de Servicio Guadalupe III	Diagonal 6 17-64
Estación de Servicio Las Majadas	Anillo Periferico y 30 Avenida
Charcas Anillo Periferico	Diagonal 21 19-19
Gasolinera Urda	11 Av 37-57
Super Gas Roosevelt	Calzada Roosevelt 26-95
Estación de Servicio Aldana II	Calzada Roosevelt 38-91
Gas S A	Calzada Roosevelt 22-43
Combustible del Lago No 4	Calzada Roosevelt 22-43 Ala Poniente 34 Calle 10-64
Surtidora de Combustibles	Calzada Aguilar Batre 16-66
Estación de Servicio Asunción Sur	Calzada Aguilar Batres 12-02
Super Servicio	Calzada Aguilar Batres 19-64
Estación de Servicio Nueva Mariscal	Calzada Aguilar Batres 21-50
Estación de Servicio Landivar	Boulevard Rafael Landivar 17-00 Apro Colonia Vista Hermosa
Gasolinera Petapa	Avenida Petapa 49-30
Estación el Boulevard	51 Calle 52-01
Estación de Servicio Aguilar Batres	Calzada Aguilar Batres 31-90
Servicentro 45 Aguilar Batres	Calzada Aguilar Batres 45-35
Gasolineras Universales No 5	Calzada Aguilar Batres 44-81 y 44-91

Estación de Servicio Aguilar Batres 2	Calzada Aguilar Batres 30-93
Estación Rivera	Calzada Aguilar Batres 13-75
Texaco El Trbol	Calzada Aguilar Batres 4-15
Megacon Petapa	Avenida Petapa 25-25
Estación de Servicio Villa Sol	Avenida Petapa y 41 Calle Esquina
Estarsa	Avenida Petapa 5-40
Gasolinera Petapa Reformita	Avenida Petapa 11-01
Estación de Servicio Petapa	Avenida Petapa 13-38 Local 1
Estación el Cortijo	Avenida Petapa 22-99
Estación de Servicio la U II	11 Avenida Santa Rosa II 29-29
Estación de Servicio Scott 77	12 Avenida 27-65 Reformita
Jerusalem	23 Calle 17-09 La reformita
Estación de Servicio Shell Santa Elisa	Avenida Petapa 32-69
Estación de Servicio Atanacio	Calzada Atanacio Tzul 19-11
Atanasio	Diagonal 3 Calzada Atanasio Tzul 23-20
Disicosa	31 Calle 23-43 Santa Elisa
Gasolinera Sol Santa Elisa	23 Avenida 31-01 Colonia Santa Elisa
Estación de Servicio Atanasio	23 Avenida "A" 42-05 Plaza Comercial Tzul

- c. Apoye y revise los reportes de calibración de equipos de despacho de combustibles de las empresas:

Talleres Soto, Reppas, Servigas, Multiproyectos de los meses Mayo, Junio y Julio del año 2013.

- d. Apoye en el Monitoreo de precios en las siguientes Estaciones de Servicios.

Pacific Oil Trebol, Shell Marbal, Shell el Caminero, Combustibles Castillo, Shell Lara, Coimpensa, Pacific Oil Tikal Futura, Shell Tinco, Shell Exco, Texaco el Tesoro.

Atentamente,



Juan Silvestre Dávila Tabarini
DPI 2083 93757 0207

Técnico
Departamento de Fiscalización Técnica

Vo.Bo.



Ing. José Francisco Pedroza Cámara
Jefe Departamento de Fiscalización Técnica

Es Conforme,



Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos