

Guatemala, 31 de Marzo de 2017

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Su Despacho

En cumplimiento de la cláusula de los servicios técnicos de Contrato Administrativo No. DGH-07-2017 celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentar el **INFORME MENSUAL** correspondiente al periodo del **01 al 31 de Marzo del 2017.**

- a. Apoye en los procedimientos de verificación de estaciones de servicio y en la aplicación de controles de calidad de combustibles y cantidad en equipos de despacho, en las siguientes estaciones de servicio:

Estaciones de Servicio		Dirección	
ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRITO 2	12 AV. 27-16	ZONA 5	GUATEMALA
ESTACIÓN SHELL CARABANCHEL	KM. 10 CALZ. ROOSEVELT 12-66	ZONA 7	GUATEMALA
ESTACIÓN DE SERVICIO ROOSEVELT II	CALZ. ROOSEVELT 39-30	ZONA 7	GUATEMALA
ESTACIÓN SAN JUAN	CALZ. SAN JUAN 37-09 COL. EL RODEO	ZONA 7	GUATEMALA
SERVICENTRO GUADALUPE	9A. CALLE 9-71 COL. QUINTA SAMAYOA	ZONA 7	GUATEMALA
ESTACIÓN DE SERVICIO KAMINAL	12 AV. 3-00 QUINTA SAMAYOA	ZONA 7	GUATEMALA
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN MIGUEL	9A. CALLE 14-00 COL. QUINTA SAMAYOA	ZONA 7	GUATEMALA
ESTACIÓN DE SERVICIO BETHANIA	ANILLO PERIFÉRICO DIAGONAL 22, 27-50	ZONA 7	GUATEMALA
ESTACIONES SEGURAS DE COMBUSTIBLES NO. 2	CALZADA ROOSVELT 5-78 COLONIA LANDIVAR	ZONA 7	GUATEMALA

COMCALSA	10 AV. 9-72 COLONIA CASTILLO	ZONA 7	GUATEMALA
ESTACION DE SERVICIO MARVAL	7 AV. 8-15	ZONA 7	GUATEMALA
ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ROSA	14 AV. 35-35	ZONA 8	GUATEMALA
ESTACIÓN DE SERVICIO LA CASTELLANA	AV. CASTELLANA 41-16	ZONA 8	GUATEMALA
MARSA 1	20 CALLE 3-07	ZONA 10	GUATEMALA
ESTACIÓN DE SEVICIO LA VILLA	13 AV. 20-01	ZONA 10	GUATEMALA
ESTACIÓN DE SERVICIO GUADALUPE III	DIAGONAL 6, 17-64	ZONA 10	GUATEMALA
DIESEL Y PETROLEOS NO.2	4 AVENIDA 16-71	ZONA 10	GUATEMALA
ESTACION DE SERVICIO ASUNCION SUR	CALZADA AGUILAR BATRES12-02	ZONA 11	GUATEMALA
ESTACION DE SERVICIO UNIVERSAL	CALZADA AGUILAR BATRES 16-36	ZONA 11	GUATEMALA
SUPER SERVICIOS	CALZADA AGUILAR BATRES 19-64	ZONA 11	GUATEMALA
ESTACION DE SERVICIO NUEVA MARISCAL	CALZADA AGULAR BATRE, 21-50	ZONA 11	GUATEMALA
ESTACION DE SERVICIO TERMINAL GUATE	2 AVENIDA 2-41	ZONA 9	GUATEMALA
ESTACION DE SERVICIO PRIMAVERA	3 CALLE 1-80	ZONA 9	GUATEMALA
SUPER SERVICIO REFORMA	BOULEVAR LIBERACION 7-09	ZONA 9	GUATEMALA
ESTACION DE SERVICIO AEROPUERTO II	BOULEVARD LIBERACION 3-41	ZONA 9	GUATEMALA

- b. Apoye en la administración de la base de datos de cantidad de productos petroleros verificados en estaciones de servicio.
- c. Apoye en la administración de la base de datos del reporte de auditoría técnica de las medidas de seguridad industrial y ambiental en estaciones de servicio.
- d. Apoye en el Monitoreo de precios dentro del área Metropolitana.


Atentamente,



Dennes Johnson Garcia Morales
DPI 2078 21259 0101

Técnico
Departamento de Fiscalización Técnica


Vo.Bo.



Ing. José Francisco Pedroza Cámara
Jefe Departamento de Fiscalización Técnica



Es Conforme,



Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos

